



Vorlage		Drucksachen-Nr:	V/2011/048	
Erstellt durch: Fachbereich 4 Bau und Betrieb		Status:	öffentlich	
Behebung von Mängeln/Schäden im Hallenbad Herzogenrath hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 02.02.2011				
Beratungsfolge:			TOP: 8	
Datum	Gremium	Einst.	Ja	Nein
17.03.2011	Bau- und Verkehrsausschuss			
		Enth.		

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und begrüßt die kurzfristige Beseitigung der Mängel.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 01.02.2011, eingegangen am 02.02.2011, teilte die CDU-Fraktion verschiedene Mängel am Hallenbad Herzogenrath mit und beantragte, die Beratung der Punkte im Bau- und Verkehrsausschuss.

Die Verwaltung hat das Schreiben zum Anlass genommen, die genannten Mängel zu überprüfen. Zu den einzelnen Punkten wird wie folgt Stellung genommen:

- Schranktüren Nr. 001- 034

Hier handelt es sich um die Garderobenschränke in den Sammelumkleiden. In diesem Bereich werden die Garderobentüren kaum genutzt und die Schlüssel wurden regelmäßig durch die Besucher mutwillig abgebrochen. Die Bäderbetriebsleitung hat daher die Pfandschlösser bei geöffneter Tür verriegelt und die Schlüssel entfernen lassen. Die Schränke sind so nutz- jedoch nicht abschließbar.

Schranktüren 035- 102

In diesen Bereich wurden Schlüssel reihenweise abgebrochen. Die Betriebsleitung hat daher einen Teil der Schlüssel entfernen lassen. Eine der Besucherfrequenz entsprechende Schlüsselanzahl wurde in nicht zusammenhängenden Abschnitten auf den Schränken belassen.

Schranktüren Nr. 103- 144

Schlösser werden sukzessive durch das Bäderpersonal gewartet und ersetzt.

- Deckenabhängung Bad

Zwischen Deckenisolierung und Abhängung befindet sich eine Filzfolie, die sich

durch den Druck des auf ihr lastenden Gewichts durch die Anschlusspalten des Deckenpaneels drückt. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich Teile lösen und herunter fallen. Da es sich somit nur um einen optischen Mangel handelt und eine Beseitigung nur durch den sehr kostenintensiven Aufbau eines Gerüsts erfolgen kann, schlägt die Verwaltung vor, die Arbeiten im Zusammenhang mit dem nächsten Leuchtkörperaustausch durchzuführen.

- Duschen

Es wurde festgestellt, dass eine Duschschaale in der Herrendusche fehlt und eine Duschschaale in der Damendusche locker war. Es wurde Ersatz beschafft bzw. die Reparatur durchgeführt.

- Schaukasten im Eingangsbereich

Die fehlende Scheibe wurde ersetzt.

- Sauberkeit

Das städtische Reinigungspersonal wird intervallmäßig eingesetzt und ist nicht mehr ständig anwesend. Dadurch kommt es je nach Witterung insbesondere im Eingangsbereich zu Verschmutzungen, die nicht unmittelbar nach der Verursachung gereinigt werden können sondern zu einem späteren Zeitpunkt.

Anlage/n:

Antrag der CDU-Fraktion vom 02.02.2011